



Tähistamata välisseinad kuuluvad tüüpi VS01
 Tähistamata siseseinad kuuluvad tüüpi SS01

Mehhaanilise ergutusega suitsueraldussüsteemi ala

		Loo Keskkooli juurdeehitus	
Projekti juht: Järelõhne Valivalitsus Põhitööd: Põhitööd 7, Järelõhne k, Järelõhne, Harju Andrus Umbaja		Projekti juht: Loo Keskkooli juurdeehitus Põhitööd: Põhitööd 7, Järelõhne k, Järelõhne, Harju Andrus Umbaja	
Projekti juht: Järelõhne Valivalitsus Põhitööd: Põhitööd 7, Järelõhne k, Järelõhne, Harju Andrus Umbaja		Projekti juht: Saha tee 7. Loo a. Järelõhne v. Harju mk Põhitööd: Põhitööd 7, Järelõhne k, Järelõhne, Harju Andrus Umbaja	
Projekti juht: Ando Liiv Põhitööd: Saha tee 7, Järelõhne k, Järelõhne, Harju Madis Karu Veiko Koppe Madis Karu		Projekti juht: Saha tee 7. Loo a. Järelõhne v. Harju mk Põhitööd: Põhitööd 7, Järelõhne k, Järelõhne, Harju Andrus Umbaja	
Projekti juht: 22.01.2019 Põhitööd: 22.01.2019 Põhitööd: 22.01.2019		Projekti juht: 22.01.2019 Põhitööd: 22.01.2019 Põhitööd: 22.01.2019	
1. Korruse plaan		Põhitööd: 22.01.2019 Põhitööd: 22.01.2019 Põhitööd: 22.01.2019	