

## Lisa 6 Olemasolev olukord. Fotod

Fotode pildistamise aeg 09.09.2021



1.Vaade planeeringuala kaguservas olevale pinnasteele



2. Vaade planeeringuala kaguservast Metsamarja põik 10a ja Tuuleranna maaüksusele



3.Elamu Tuuleranna krundil



4.Vaade planeeringuala keskosale



5.Vaade Metsamarja põik teele



6. Metsamarja põik tee ehitus



7. Vaade planeeringualale Metsamarja põik teelt



8. Vaade planeeringualale Metsamarja põik teelt



9. Tuuleranna maaüksust läbiv pinnasteel



10.vaade Metsamarja põik 10a krundile



11. Lagendik planeeringuala keskosas



12. Lagendik planeeringuala keskosas



13. Planeeringuala keskosa



14.Planeeringuala põhjaosa